

**CITROËN****TELEFONY BLUETOOTH KOMPATYBILNE Z NAVIDRIVE 3D**

Marka	Testowany model telefonu	Wersja oprogramowania w testowanym telefonie	Połączenie telefonu z systemem samochodowym	Nawiązanie połączenia	Odebranie i zakończenie połączenia	Odrzucenie połączenia przychodzącego
Apple	iPhone	brak danych	✓	✓	✓	✓
Apple	iPhone 3G	brak danych	✓	✓	✓	✓
Apple	iPhone 3G	brak danych	✓	✓	✓	✓
Asus	M530w	V4.1.10_EU1	✓	✓	✓	✓
Asus	P320	brak danych	✓	✓	✓	✓
Asus	P750	brak danych	✓	✓	✓	✓
BenQSiemens	EF81	brak danych	✓	✓	✓	✓
BenQSiemens	S68	38	✓	✓	✓	✓
BenQSiemens	A58	brak danych	✓	✓	✓	✓
BenQSiemens	C81	brak danych	✓	✓	✓	✓
BenQSiemens	CF61	brak danych	✓	✓	✓	✓
BenQSiemens	CL71	brak danych	✓	✓	✓	✓
BenQSiemens	E71	brak danych	✓	✓	✓	✓
BenQSiemens	E81	brak danych	✓	✓	✓	✓
BenQSiemens	EF51	brak danych	✓	✓	✓	✓
BenQSiemens	EF61	brak danych	✓	✓	✓	✓
BenQSiemens	EF71	brak danych	✓	✓	✓	✓
BenQSiemens	EF81	brak danych	✓	✓	✓	✓
BenQSiemens	EF91	brak danych	✓	✓	✓	✓
BenQSiemens	EL71	brak danych	✓	✓	✓	✓
BenQSiemens	M81	brak danych	✓	✓	✓	✓
BenQSiemens	P51	brak danych	✓	✓	✓	✓
BenQSiemens	S81	brak danych	✓	✓	✓	✓
BenQSiemens	S88	brak danych	✓	✓	✓	✓
BenQSiemens	SL80	brak danych	✓	✓	✓	✓
BenQSiemens	SL91	brak danych	✓	✓	✓	✓
BlackBerry	7100g	brak danych	✓	✓	✓	✓
BlackBerry	7100r	brak danych	✓	✓	✓	✓
BlackBerry	7100t	brak danych	✓	✓	✓	✓
BlackBerry	7100v	brak danych	✓	✓	✓	✓
BlackBerry	7100x	brak danych	✓	✓	✓	✓
BlackBerry	7130c	brak danych	✓	✓	✓	✓
BlackBerry	7130e	brak danych	✓	✓	✓	✓
BlackBerry	7130g	brak danych	✓	✓	✓	✓
BlackBerry	7230e	brak danych	✓	✓	✓	✓
BlackBerry	7250	brak danych	✓	✓	✓	✓
BlackBerry	7290	brak danych	✓	✓	✓	✓
BlackBerry	7290e	brak danych	✓	✓	✓	✓
BlackBerry	7520	brak danych	✓	✓	✓	✓
BlackBerry	8100	V4.2.051	✓	✓	✓	✓
BlackBerry	8120	v4.3.0.14 Platform 2.6.0.11	✓	✓	✓	✓
BlackBerry	8130	v4.3	✓	✓	✓	✓
BlackBerry	8300	brak danych	✓	✓	✓	✓
BlackBerry	8310	brak danych	✓	✓	✓	✓
BlackBerry	8700c	brak danych	✓	✓	✓	✓
BlackBerry	8700f	brak danych	✓	✓	✓	✓
BlackBerry	8700g	brak danych	✓	✓	✓	✓
BlackBerry	8700r	brak danych	✓	✓	✓	✓
BlackBerry	8707v	brak danych	✓	✓	✓	✓
BlackBerry	8800	V4.2.173	✓	✓	✓	✓
BlackBerry	8820	v4.2.2.160 / t724	✓	✓	✓	✓
BlackBerry	8830	v4.2.2.176 (Platform 3.0.0.79)	✓	✓	✓	✓
BlackBerry	8120 Pearl	brak danych	✓	✓	✓	✓
BlackBerry	8130 Pearl	brak danych	✓	✓	✓	✓
HP	iPAQ hW6910	1.47.00 GER	✓	✓	✓	✓
HP	iPAQ 514	CE BS 5.2.1237	✓	✓	✓	✓
HTC	Dash	5.2.1236	✓	✓	✓	✓
HTC	Mogul PPC6800	5.2.1238	✓	✓	✓	✓
HTC	P3300	1.14.407.1 GER	✓	✓	✓	✓
HTC	P3470 Pharos	brak danych	✓	✓	✓	✓
HTC	P3600	1.16.407.2	✓	✓	✓	✓
HTC	P4550	ROM-Version: 1.56.407 ROM-Datum: 09.05.2007	✓	✓	✓	✓
HTC	P6300	1.1.7	✓	✓	✓	✓
HTC	S710	1.16.407.1	✓	✓	✓	✓
HTC	Touch	1.15.162.1.GER	✓	✓	✓	✓
HTC	Touch Cruise	1.25	✓	✓	✓	✓
HTC	Touch Pro	brak danych	✓	✓	✓	✓
HTC	Dash	brak danych	✓	✓	✓	✓
HTC	P3600	brak danych	✓	✓	✓	✓
HTC	Touch	brak danych	✓	✓	✓	✓
HTC	P4350	1.8.407.1.GER	✓	✓	✓	✓
KDDI - HITACHI	W62H	brak danych	✓	✓	✓	✓

Marka	Testowany model telefonu	Wersja oprogramowania w testowanym telefonie	Połączenie telefonu z systemem samochodowym	Nawiązanie połączenia	Odebranie i zakończenie połączenia	Odrzucenie połączenia przychodzącego
KDDI - SANYO	W63SA	brak danych	✓	✓	✓	✓
KDDI - SANYO	W64SA	brak danych	✓	✓	✓	✓
KDDI - SHARP	W62SH	brak danych	✓	✓	✓	✓
KDDI - Toshiba	Sportio	brak danych	✓	✓	✓	✓
LGE	CE110	brak danych	✓	✓	✗	✗
LGE	CU515	brak danych	✓	✓	✓	✓
LGE	KE850Prada	T616	✓	✓	✓	✓
LGE	KF700	V10d	✗	✗	✗	✗
LGE	KF600	brak danych	✓	✓	✓	✓
LGE	KF750	brak danych	✓	✓	✓	✓
LGE	KS360	brak danych	✓	✓	✓	✓
LGE	KS20	V10b	✓	✓	✓	✓
LGE	KU800	v10_b	✓	✓	✓	✓
LGE	KU970	brak danych	✓	✓	✓	✓
LGE	KU990	brak danych	✓	✓	✓	✓
LGE	LX150	brak danych	✓	✓	✓	✓
LGE	LX160	LX160V04	✗	✗	✗	✗
LGE	LX600	brak danych	✓	✓	✗	✓
LGE	VX 8560	brak danych	✓	✓	✓	✓
LGE	VX5400	VX540V01	✓	✓	✓	✓
LGE	VX8300	brak danych	✓	✓	✓	✓
LGE	VX8350	brak danych	✓	✓	✓	✓
LGE	VX8500 Chocolate	brak danych	✓	✓	✓	✓
LGE	VX8610	brak danych	✓	✓	✓	✓
Microsoft	T-Mobile SDA	V4.21.1088	✓	✓	✓	✓
Motorola	A1200	brak danych	✓	✓	✓	✓
Motorola	E1	brak danych	✓	✓	✓	✓
Motorola	E815	brak danych	✓	✓	✓	✓
Motorola	E1000	brak danych	✓	✓	✓	✓
Motorola	E550	brak danych	✓	✓	✓	✓
Motorola	Mototorla - I580	FS5Cv00.25	✓	✓	✗	✗
Motorola	I880	FS6Ev00.29	✓	✓	✗	✗
Motorola	K1	G08.22..07R	✓	✓	✓	✓
Motorola	K1m KRZR	brak danych	✓	✓	✓	✓
Motorola	K3	R261171LD_U_99.13.11R	✓	✓	✓	✓
Motorola	L6	R3511 G DA 53	✓	✓	✓	✓
Motorola	L7	R4513 G08.B7.DA	✓	✓	✓	✓
Motorola	MotQ9c	brak danych	✓	✓	✓	✓
Motorola	MotW755	brak danych	✓	✓	✓	✓
Motorola	Q9	R3511 G DA 53	✓	✓	✓	✓
Motorola	Q9m	brak danych	✓	✓	✓	✓
Motorola	U6 PBEL	brak danych	✓	✓	✓	✓
Motorola	U9	brak danych	✓	✓	✓	✓
Motorola	V3	R374 G OE 40.79R	✓	✓	✓	✓
Motorola	V3c	brak danych	✓	✓	✓	✓
Motorola	V3i	brak danych	✓	✓	✓	✓
Motorola	V3-US	brak danych	✓	✓	✓	✓
Motorola	V360	brak danych	✓	✓	✓	✓
Motorola	V3x	brak danych	✓	✓	✓	✓
Motorola	V3XX	R26111LD_U_96.6	✓	✓	✓	✓
Motorola	V500	brak danych	✓	✓	✓	✓
Motorola	V525M	brak danych	✓	✓	✓	✓
Motorola	V600	brak danych	✓	✓	✓	✓
Motorola	V600i	brak danych	✓	✓	✓	✓
Motorola	V635	brak danych	✓	✓	✓	✓
Motorola	V8	R601_G_80.42	✓	✓	✓	✓
Motorola	V9	R263313_U_A0.01.10R31	✓	✓	✓	✓
Motorola	V9m	TRPLT2_02.68.00R	✓	✓	✓	✓
Motorola	W510	brak danych	✓	✓	✓	✓
Motorola	Z3	R4527 G 08.01.02R	✓	✓	✓	✓
Motorola	Z6	R60_G_80.32.0FR	✓	✓	✓	✓
Motorola	Z6 VZW	JACQUE_01.30.11P	✓	✓	✓	✓
Motorola	Z6c	brak danych	✓	✓	✓	✓
Motorola	Z8	ESPOO_U_46.03.E3G	✗	✗	✗	✗
Nokia	3109	V 05.30	✓	✓	✓	✓
Nokia	5500	V03.18	✓	✓	✓	✓
Nokia	3250	brak danych	✓	✓	✓	✓
Nokia	3109c	V05.	✓	✓	✓	✓
Nokia	3110c	V05.	✓	✓	✓	✓
Nokia	3600slide	brak danych	✓	✓	✓	✓
Nokia	3650	brak danych	✓	✓	✓	✓
Nokia	5200	V04.71	✓	✓	✓	✓
Nokia	5300	V05.00	✓	✓	✓	✓
Nokia	5310	V03	✓	✓	✓	✓
Nokia	5500 Sport	brak danych	✓	✓	✓	✓
Nokia	5610	brak danych	✓	✓	✓	✓
Nokia	5700	V03	✓	✓	✓	✓
Nokia	6021	V04.10	✓	✓	✓	✓
Nokia	6103	V4.90	✓	✓	✓	✓
Nokia	6110	V03.58	✓	✓	✓	✓
Nokia	6111	V03.58	✓	✓	✓	✓
Nokia	6125	brak danych	✓	✓	✓	✓
Nokia	6131	brak danych	✓	✓	✓	✓

Marka	Testowany model telefonu	Wersja oprogramowania w testowanym telefonie	Połączenie telefonu z systemem samochodowym	Nawiązanie połączenia	Odebranie i zakończenie połączenia	Odrzucenie połączenia przychodzącego
Nokia	6151	V03.56	✓	✓	✓	✓
Nokia	6220 classic	brak danych	✓	✓	✓	✓
Nokia	6230b	brak danych	✓	✓	✓	✓
Nokia	6230i	V3.40	✓	✓	✓	✓
Nokia	6233	V03.70	✓	✓	✓	✓
Nokia	6234	V03.05	✓	✓	✓	✓
Nokia	6270	brak danych	✓	✓	✓	✓
Nokia	6280	brak danych	✓	✓	✓	✓
Nokia	6288	V06	✓	✓	✓	✓
Nokia	6300	brak danych	✓	✓	✓	✓
Nokia	6300i	brak danych	✓	✓	✓	✓
Nokia	6310	brak danych	✓	✓	✓	✓
Nokia	6310i	V5.22	✓	✓	✓	✓
Nokia	6500 classic	V 03.21	✓	✓	✓	✓
Nokia	6500 slider	V06	✓	✓	✓	✓
Nokia	6555b	V03.31-RM289	✓	✓	✓	✓
Nokia	6600slide	brak danych	✓	✓	✓	✓
Nokia	6650	brak danych	✓	✓	✓	✓
Nokia	6630	brak danych	✓	✓	✓	✓
Nokia	6682	brak danych	✓	✓	✓	✓
Nokia	6680	brak danych	✓	✓	✓	✓
Nokia	6820A	V05.88	✓	✓	✓	✓
Nokia	6820b	brak danych	✓	✓	✓	✓
Nokia	6822a	brak danych	✓	✓	✓	✓
Nokia	6822b	brak danych	✓	✓	✓	✓
Nokia	7370	brak danych	✓	✓	✓	✓
Nokia	6810	brak danych	✓	✓	✓	✓
Nokia	8910i	brak danych	✓	✓	✓	✓
Nokia	3230	brak danych	✓	✓	✓	✓
Nokia	7390	V04.51	✓	✓	✓	✓
Nokia	7500 Prism	V03	✓	✓	✓	✓
Nokia	7610	brak danych	✓	✓	✓	✓
Nokia	7600	brak danych	✓	✓	✓	✓
Nokia	7610b	brak danych	✓	✓	✓	✓
Nokia	8600 Luna	V 03.52	✓	✓	✓	✓
Nokia	8800	brak danych	✓	✓	✓	✓
Nokia	8800 Arte	V06	✓	✓	✓	✓
Nokia	8801	brak danych	✓	✓	✓	✓
Nokia	9300b	brak danych	✓	✓	✓	✓
Nokia	9300i	V05.50	✓	✓	✓	✓
Nokia	9500	brak danych	✓	✓	✓	✓
Nokia	9500b	brak danych	✓	✓	✓	✓
Nokia	E50	V06.27.1.0	✓	✓	✓	✓
Nokia	E51	V100.	✓	✓	✓	✓
Nokia	E60	brak danych	✓	✓	✓	✓
Nokia	E61	n.a	✓	✓	✓	✓
Nokia	E61i	1.0633.22.05	✓	✓	✓	✓
Nokia	E65	1.0633.18.01	✓	✓	✓	✓
Nokia	E70	2.0618.07.10	✓	✓	✓	✓
Nokia	E90	V07.29.03	✗	✗	✗	✗
Nokia	N70	brak danych	✓	✓	✓	✓
Nokia	N71	brak danych	✓	✓	✓	✓
Nokia	N73	V05.02	✓	✓	✓	✓
Nokia	N76	V10.0.035	✓	✓	✓	✓
Nokia	N78	brak danych	✓	✓	✓	✓
Nokia	N80	brak danych	✓	✓	✓	✓
Nokia	N80	brak danych	✓	✓	✓	✓
Nokia	N81	V1	✓	✓	✓	✓
Nokia	N93	brak danych	✓	✓	✓	✓
Nokia	N93i	V10.0.025	✓	✓	✓	✓
Nokia	N95	V12.0.013	✓	✓	✓	✓
Nokia	N95 8G	brak danych	✓	✓	✓	✓
NTT - Fujitsu	F1100	brak danych	✓	✓	✓	✓
NTT - Nokia	NM706i	brak danych	✓	✓	✓	✓
NTT - Panasonic	P905i	brak danych	✓	✓	✓	✓
NTT - Panasonic	P905iTV	brak danych	✓	✓	✓	✓
NTT - Panasonic	P906i	brak danych	✓	✓	✓	✓
NTT - SHARP	SH906i	brak danych	✓	✓	✓	✓
NTT - SHARP	SH906iTV	brak danych	✓	✓	✓	✓
Palm	Centro	brak danych	✓	✓	✓	✓
Palm	Treo 500v	brak danych	✓	✓	✓	✓
Palm	Treo 700wx	brak danych	✓	✓	✓	✓
Palm	Treo 750	TREO750-1.16-RWG	✓	✓	✓	✓
Palm	Treo 750v	brak danych	✓	✓	✓	✓
Palm	Treo 755p	brak danych	✓	✓	✓	✓
Palm	Treo800W	brak danych	✓	✓	✓	✓
Pantech - Breeze	C520	brak danych	✓	✓	✓	✓
Philips	768	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sagem	my401x	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sagem	my511x	E	✓	✓	✓	✓
Sagem	my700x	brak danych	✓	✓	✓	✓
Samsung	D600	brak danych	✓	✓	✓	✓
Samsung	X830	brak danych	✓	✓	✓	✓

Marka	Testowany model telefonu	Wersja oprogramowania w testowanym telefonie	Połączenie telefonu z systemem samochodowym	Nawiązanie połączenia	Odebranie i zakończenie połączenia	Odrzucenie połączenia przychodzącego
Samsung	D900i	T659/?	✓	✓	✓	✓
Samsung	I300	I300XXXFB2	✓	✓	✓	✓
Samsung	I600	5.1.525.15363	✓	✓	✓	✓
Samsung	U700	U700AKGF1	✓	✓	✓	✓
Samsung	X820	X820XXXFF2	✓	✓	✓	✓
Samsung	Samsang - SGH-D900i	brak danych	✓	✓	✓	✓
Samsung	Samsang - SGH-I300	brak danych	✓	✓	✓	✓
Samsung	Instinct M800	brak danych	✓	✓	✓	✓
Samsung	Samsung SGH-F700	brak danych	✓	✓	✓	✓
Samsung	SCH-i760	brak danych	✓	✓	✓	✓
Samsung	SCH-u470 Juke	brak danych	✓	✓	✓	✓
Samsung	SCH-U550	brak danych	✓	✓	✓	✓
Samsung	SCH-U940	brak danych	✓	✓	✗	✗
Samsung	SGH T439	brak danych	✓	✓	✓	✓
Samsung	SGH-D880	brak danych	✓	✓	✓	✓
Samsung	SGH-E590	brak danych	✓	✓	✓	✓
Samsung	SGH-E740	E740BOGH3	✓	✓	✓	✓
Samsung	SGH-E830	E830XWGD1	✓	✓	✓	✓
Samsung	SGH-F330	brak danych	✓	✓	✓	✓
Samsung	SGH-G600	G600XWGH3	✓	✓	✓	✓
Samsung	SGH-G800	brak danych	✓	✓	✓	✓
Samsung	SGH-i600	brak danych	✓	✓	✓	✓
Samsung	SGH-i780	brak danych	✓	✓	✓	✓
Samsung	SGH-J700	brak danych	✓	✓	✓	✓
Samsung	SGH-P520 Armani	brak danych	✓	✓	✓	✓
Samsung	SGH-T739 Katalyst	brak danych	✓	✓	✓	✓
Samsung	SGH-U700	brak danych	✓	✓	✓	✓
Samsung	SGH-U900 Soul	brak danych	✓	✓	✓	✓
Samsung	SGH-x820	brak danych	✓	✓	✓	✓
Samsung	SPH-A900	ES.A900-AB15	✓	✓	✓	✓
Samsung	SPH-M520	ES.M620 AF14	✓	✓	✓	✓
Sanyo	SCP-6650	1.004SP	✓	✓	✓	✓
Sanyo	SCP-8500	1.002SP	✓	✓	✓	✓
Sanyo	Katana II	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sanyo	KatanaLX	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sharp	804SH	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sharp	904SH	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sharp	905SH	brak danych	✓	✓	✓	✓
Siemens	S65	16	✓	✓	✓	✓
Siemens	S66	brak danych	✓	✓	✓	✓
Siemens	SX1	brak danych	✓	✓	✓	✓
Siemens	SX66	brak danych	✓	✓	✓	✓
Siemens	SXG75	brak danych	✓	✓	✓	✓
Siemens	CX75	brak danych	✓	✓	✓	✓
Siemens	M75	brak danych	✓	✓	✓	✓
Siemens	S55	brak danych	✓	✓	✓	✓
Siemens	S75	24	✓	✓	✓	✓
Siemens	SK65	46	✓	✓	✓	✓
Siemens	SL75	brak danych	✓	✓	✓	✓
Siemens	SP65	50	✓	✓	✓	✓
Siemens	AC45	brak danych	✓	✓	✓	✓
Siemens	AC75	brak danych	✓	✓	✓	✓
SoftBank - Panasonic	920P	brak danych	✓	✓	✓	✓
SoftBank - Samsung	920SC	brak danych	✓	✓	✓	✓
SoftBank - SHARP	923SH	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	D750	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	D750i	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	K310	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	K510a	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	K510c	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	K510i	R4EA031	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	K550	RIJD001	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	K600i	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	K608	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	C702	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	C902	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	G900	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	K610i	RICB001	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	K618	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	K700i	R2AE033	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	K750c	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	K750i	R1A044	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	K790	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	K800c	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	K800i	RIJC002	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	K810i	R1KG001	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	K850i	R1CA029	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	M600	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	M600i	R4A002	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	M600c	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	M608	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	P1i	R9G007	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	P800	brak danych	✓	✓	✓	✓

Marka	Testowany model telefonu	Wersja oprogramowania w testowanym telefonie	Połączenie telefonu z systemem samochodowym	Nawiązanie połączenia	Odebranie i zakończenie połączenia	Odrzucenie połączenia przychodzącego
Sony-Ericsson	P910a	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	P910c	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	P910i	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	P990c	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	P990i	R7A001	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	S600c	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	S600i	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	S700a	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	S700c	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	S700i	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	S710a	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	T608	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	T610	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	T616	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	T618	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	T628	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	T630	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	T637	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	T68	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	T68i	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	T68m	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	V600	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	V630	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	V630i	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	V800i	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	W300	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	W550c	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	W550i	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	W600	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	W600a	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	W600i	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	W610i	R1KG001	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	W700	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	W710	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	W800c	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	W800i	R1AA008	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	W810c	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	W810i	R4CE012	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	W850i	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	W880i	RIJC002	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	W890i	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	W900c	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	W900i	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	W910i	R1CA029	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	W950i	R9C001	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	W960i	BT: CXC162143R1D	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	Z520a	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	Z520i	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	Z525	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	Z530i	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	Z550	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	Z600	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	Z608	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	Z710i	R1ED001	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	Z800i	brak danych	✓	✓	✓	✓
Sony-Ericsson	Z610i	brak danych	✓	✓	✓	✓